

工程质量整改通知书

编号: 2022 号

山西瑞宏环境科技发展有限公司

你单位

新建徐世矿山胶凝材料生产项目。

经查存在下列问题:

1. 图纸消防专篇不完善

2. 未见基础承载力报告, 生产及辅仓沉降报告, 实体检测报告。

处理意见:

1. 设计单位完善消防设计内容。

2. 尽快收集完善施工资料。

请你单位接本通知后, 立即组织全面检查和整改, 并于 2022 年 10 月 15 日前整改完毕, 报我单

位复查。

检查人员:

沈一君 郝永平

(公章)

2022 年 9 月 28 日

通知单接收人签字:

建设单位签收人:

王庆华

电话:

19933226966

施工单位签收人:

李斌

电话:

15934498017

监理单位签收人:

卢永平

电话:

13934839075

注: 本通知一式四份, 建设、监理、有关责任单位和监督站各执一份。